


Руководство по эксплуатации.

Гладильные столы 510, 420



1.1 Описание. Технические характеристики.

Гладильные столы 510 и 420 имеют нагрев рабочей поверхности и вакуумную аспирацию. Температура рабочей поверхности регулируется с помощью регулируемого термостата, расположенного на панели управления (3). Столы имеют широкую прямоугольную форму рабочей поверхности. В них встроен мощный бесшумный вентилятор (0,35 кВт), работающий от ножной педали (4) и подставка для парогенератора (2). Модель 420 может дополнительно комплектоваться рукавом с рукавной подушкой. С помощью рычага (5) нагрев и вакуумная аспирация переключаются на подушку.

Внимание подушка не входит в комплект!

Тип	Размер рабочей поверхности/подошвы, см	Мощность стола, Вт	Напряжение, В	Вес, кг
Stirovap 420	118*65*90 (высота)	2*0,6 (подушка 0,35 кВт)	220	86
Stirovap 510	118*65*90 (высота)	2*0,6	220	86

1.2 Предохранительные устройства.

Прибор оснащен следующими предохранительными устройствами:

1. На панели управления расположен индикатор нагрева доски, помогающий безошибочно определить готовность доски к работе
2. Предохранительное устройство температурного контроля (регулируемый термостат): представляет собой чувствительное к давлению приспособление, отключающее аппарат в случае поломки системы нагрева, предупреждая тем самым возникновения опасных последствий (перегрев ТЭНа), возможность регулировки температуры.

В случаях, когда требуется вмешательство в вышеуказанные предохранительные устройства, ни в коем случае не пользуйтесь аппаратом прежде, чем он будет осмотрен КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

1.3 Меры предосторожности.

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Для подключения оборудования в сеть необходима заземленная розетка с защитой с помощью плавкового предохранителя и дифференцированного выключателя магнитно-тепловой чувствительностью в 30 мА. Перед началом работы убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на гладильном оборудовании.
3. Перед тем, как начать использовать аппарат, позаботьтесь о том, чтобы он был установлен в сухое место, обеспечивающее надлежащий уровень безопасности, в устойчивом положении во избежание падения или опрокидывания.
4. Не включайте аппарат в то время, пока вы держитесь за его детали.
5. В частности, всегда кладите утюг на специальную силиконовую подставку или ей подобную во избежание перегрева соприкасающихся с утюгом поверхностей.
6. Не пользуйтесь аппаратом в случаях:
 - Обнаружения повреждения аппарата, электрических проводов или других важных компонентов, как, например, паропроводящий шланг;
 - Падения аппарата;
 - Обнаружения протекания аппарата.

В каждом из этих случаев обращайтесь к КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ для проведения осмотра аппарата.

7. Следите за тем, чтобы электрические кабели и розетки были абсолютно сухими. Не прикасайтесь к ним влажными руками.
8. Не вынимайте розетку из вилки, держась за электрический кабель.
9. Во время применения аппарата металлические детали стола нагреваются, поэтому не дотрагивайтесь до него, чтобы не получить ожог.
10. Не оставляйте включенное оборудование без присмотра, перед уходом установите зеленую кнопку в положение «0». Если в течение работы делают паузу дольше, чем 15 минут, рекомендуется поставить термостат на 70 градусов C°, чтобы избежать ненужных потерь энергии.
11. Следите, чтобы вблизи включенного утюга не было детей.
12. Никогда не погружайте аппарат в воду.
13. Всегда следите за тем, чтобы кнопки включения/выключения (1) и (2) находились в положении «Отключено» (обозначенном «O»), и чтобы вилка аппарата была отсоединена от розетки.
14. Каждый раз, когда возникает необходимость ремонта, вызывайте для его выполнения КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Только в этом случае можно быть уверенным, что при ремонте будут использованы оригинальные запасные части. Незавершенный ремонт аппарата чреват серьезными последствиями для лиц его использующих.

1.4 Инструкция по эксплуатации.

1. Перед подключением к сети убедитесь, что ваша электрическая сеть имеет защиту от короткого замыкания, заземление, т.е. соответствует электротехническим стандартам системы стран ЕС.
2. Перед началом работы на машине убедитесь, что ваше питающее напряжение соответствовало указанному на табличке с описанием стола.
3. Поверните регулируемый термостат на рабочей поверхности (3) в пределах 90-100 град.С°.
4. Нажмите главный переключатель на рабочей поверхности (3).

5. Подождите 5 минут перед глажением, чтобы рабочая поверхность стола достигла рабочей температуры.
6. Для правильного использования гладильной доски желательно использовать вакуумную аспирацию (всасывание пара) (4), чтобы избежать формирования конденсата на рабочем столе.
7. Для подключения нагрева и вакуумной аспирации на рукавной подушке необходимо переключить рычаг (5) в противоположное положение.
8. При завершении работы поставьте регулятор температуры на минимальную отметку и отключите кнопку подачи электроэнергии, затем выньте вилку из розетки.
9. **ВНИМАНИЕ!** Дождитесь полного остывания стола. Не оставляйте его без присмотра.

1.5. Отключение и уборка оборудования.

По окончании глажения выполните следующие шаги:

1. Установите кнопки включения/выключения в положение «Выключено» (обозначенное символом «O») и отсоедините вилку питающего шнура из розетки системы электропитания.
2. Дождись, пока стол полностью не остынет.
3. В течение этого времени убедитесь, чтобы:
Аппарат не оставался без присмотра, если в помещении присутствуют дети, престарелые люди или инвалиды;
Аппарат находился в безопасном положении, исключающем риск опрокидывания.
Аппарат не находился вблизи легковоспламеняющихся веществ.

1.6. Чистка и техническое обслуживание.

Перед профилактическими или эксплуатационными мероприятиями, отключите устройство от электрической сети, выключив разъем.

По мере необходимости вы можете протирать поверхность рабочей поверхности влажной тряпкой или заменить тканевое покрытие.

1.7 Общая информация

Мы благодарим Вас за то, что вы отдали предпочтение продукции STIROVAR, и хотели бы сообщить Вам о том, что в ходе разработки и производства наших аппаратов, наибольшее внимание уделялось обеспечению безопасности оператора, высокой эффективности их применения и защиты окружающей среды.

Знание того, как правильно обращаться с оборудованием, является основополагающим элементом достижения вышеперечисленных факторов, и поэтому мы рекомендуем вам внимательно изучить содержание настоящего руководства и обдуманно следовать излагаемым в нем рекомендациям.

SITROVAR не несет ответственности за ущерб, последовавший в результате:

Несоблюдения рекомендаций, содержащихся в настоящей инструкции;

Использования аппарата в нарушение действующих правил техники безопасности;

Ненадлежащего технического обслуживания;

Конструктивных изменений и вмешательств, без согласия на то со стороны SITROVAR;

Использования неоригинальных или неподходящих к данной модели аппарата запасных частей;

Ремонта, проведенного неквалифицированным специалистом.

STIROVAP s.n.c. di MILESI & C.
 Via P. Colletta, 13
 42100 Sesso - REGGIO EMILIA
 Tel. (0522) 927067
 Fax (0522) 927032

Reggio Emilia, li 10/10/98

PRICE LIST

1.420.10.RCE

MOD.420*CE* IRONING BOARD PARTS

Pos.	Code	Article-description	um	ITL. Price	iva cs
1	3.01.680	Mod.601*CE* treadle	N	23.100	20 01
2	4.10.040	40x40 square leg	N	480	20 01
3	3.25.010	3x1,5x2,50 rubber feeding cable	N	8.700	20 01
4	4.14.180	PA244 terminal block	N	4.500	20 01
5	3.22.020	200x75 motor fan	N	40.300	20 01
6	4.17.010	Board motor	N	206.550	20 01
7	5.13.062	T.E. M.6x25 UNI 5740 screw	N	105	20 01
8	3.14.040	D.3 spring	N	9.650	20 01
9	2.36.240	Mod.420*CE* board body	N	765.700	20 01
10	3.07.050	600W flat surface element	N	30.250	20 01
11	3.01.180	Mod.420*CE* flat surface bored trough	N	98.000	20 01
12	5.11.350	KTSP M.3,5x9,5 Cr/Ni DIN 7982 screw	N	80	20 01
13	2.39.180	Mod.420*CE* complete cloth cover	N	75.550	20 01
14	2.29.130	Mod.420*CE* arm complete socket	N	19.300	20 01
15	4.02.120	Cable hold Skintop PG 9	N	1.800	20 01
16	4.02.130	Cable hold nut Skintop PG 9	N	500	20 01
17	4.45.260	D.16 ring	N	150	20 01
18	3.18.020	Board sheet holder iron	N	30.250	20 01
19	4.45.170	G.592 ironing-iron stand	N	5.250	20 01
20	3.15.070	Rod stretch cover	N	4.400	20 01
21	5.13.081	T.E. M.8x14 UNI 5740 screw	N	95	20 01
22	5.20.090	D.9x24 brass washer	N	75	20 01
23	2.22.140	Mod.600*CE* Wago terminals block	N	13.000	20 01
24	3.01.880	Mod.420*CE* dashboard	N	61.800	20 01
25	3.50.280	Mod.601*CE* adhesive panel	N	8.400	20 01
26	4.08.140	15A green bipolar switch	N	6.050	20 01
27	4.08.120	15A yellow bipolar switch	N	6.050	20 01
28	3.26.120	D.70 L=0,600 wrinkled tube	N	10.650	20 01
29	4.16.010	Table thermostat	N	24.500	20 01
30	5.10.354	KTC M.3,5x25,4 Cr/Ni DIN 7981 screw	N	65	20 01
31	3.01.890	Mod.420*CE* fore door	N	88.000	20 01
32	5.10.352	KTC M.3,5x13 DIN 7981 screw	N	55	20 01
33	4.08.050	16A treadle micro switch	N	13.950	20 01
34	3.14.020	Mod.601*CE* treadle spring	N	1.850	20 01
35	2.37.120	Mod.400*CE* bare conveyor	N	286.450	20 01
35	2.37.130	Mod.420*CE* complete conveyor	N	383.500	20 01
36	3.20.030	D.8x55x8MA stud pin	N	2.000	20 01
37	2.25.110	Mod.400*CE* complete butterfly valve	N	34.650	20 01
38	2.21.120	Mod.420*CE* complete lever	N	11.550	20 01
39	3.14.050	Butterfly guide spring	N	1.950	20 01
40	5.30.130	D.6x6 bowl sprig	N	160	20 01
41	2.38.100	Complete valve lever	N	15.800	20 01
42	4.16.070	165° manual thermostat Mod.261	N	11.000	20 01

Note: CS = DISCOUNT CLASS

PLEASE USING CODE NUMBER FOR ORDER DEMAND.

pag. 1